


Degré d'érosion autour du lac Gravel (Mont-Saint-Michel, Québec, Canada)



Légende

Sous-sous-secteur

- Inquiétant
(3" - 3.5" de profondeur)
- Mauvais
(3.5 - 12" de profondeur)

Sous-secteur

- Très Bon (0 - 5%)
- Bon (5 - 7.5%)
- Correct (7.5 - 10%)
- Inquiétant (10 - 15%)
- Mauvais (15 - 25%)
- Terrible (>25%)

*Certaines données incluses dans la catégorie "Très Bon" peuvent être influencées par des données manquantes due à l'inaccessibilité des berges et attribué une valeur de 0.

Projection : NAD83 / Quebec Lambert

RÉFÉRENCES CARTOGRAPHIQUE

Association des résidents et riverains du lac Gravel
- 2014. Dégradation de la bande riveraine. Adapté par le COBALI en 2020

-2020. Adresse Québec, AQRéseau. Ministère des ressources naturelles du Québec

-2020. Google Earth. Orthophoto. 1 / 20 000

-2019. Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle. Unité d'évaluation.

-2016. Géobase du réseau hydrographique du Québec (GRHQ), 1 / 20 000



0 0,25 0,5 km